


Fotografía N° 2 - Daños en el nudo de unión viga - columna



Fotografía N° 3 - Fisuramiento en el extremo superior de la columna.