


Fotografía N° 4 - Base de columna fisurada por momentos secundarios remanentes



Fotografía N° 5 - Tanque T - 701 para almacenamiento de crudo, luego del incendio.