







Fotografía N°10 - Daños en el tanque T - 705 para almacenamiento de crudo.
Derrames por el nivel de techo



Fotografía N°11 - Transformador fuera de su base por falta de anclaje adecuado



Fotografía N° 12 - Falla por pandeo en tanque T - 745



Fotografía N° 13 - Daños en anillo superior del tanque T - 705

FIGURA Nº 1 - PLANTA ZONA DE INCENDIO

