

FIG. 6 Temblor de enero de 1993.
Daño usual del esfuerzo cortante a las columnas de hormigón
en ventanas situadas a alto nivel.

