


F O T O G R A F I A S

LUGAR: ALTAGRACIA



INSTITUTO LADISLARO CHIBALVINSKY
DEFICIENTE SUJECION DE LAMPARA



ESCUELA RUBEN DARIO
CLAROS MUY LARGOS

LUGAR: MOYOGALPA



ESCUELA RIGOBERTO CABEZAS



CLAROS MUY LARGOS Y UNIONES SIN REFUERZO.

LUGAR: ALTAGRACIA



REFUERZO A LA
INTEMPERIE.



LUGAR: LA FLOR




ESCUELA NICARAO



MAL ESTADO DE LA MADERA

REFUERZO A LA INTEMPERIE,
MAL CONFINAMIENTO.

LUGAR: LOS ANGELES




ESCUELA GASPAR GARCIA LAVIANA




CUERDA INFERIOR DE CERCHA SIN SOPORTE INTERMEDIO

LUGAR: SAN JOSE DEL NORTE



ESCUELA CAMILO ORTEGA



VIGA CON UN CLARO LARGO



DESLIZAMIENTO SAN MARCOS



CAIDAS DE CENIZAS.
LOS ANGELES.

REFERENCIAS:

- Arq. Ana Izaguirre. INETER
- Ing. Helman Taleno. INETER
- Lic. Christian Lugo Mayorga. INETER
- Cap. Iván A. Tijerino. Dirección de Bomberos
- Tnte. Primero Héctor Coronado. Dirección de Bomberos
- Mayor Elí Moncada. Defensa Civil.
- Cap. Cristobal González. Defensa Civil.
- Cap. Abel Zapata. Defensa Civil.
- Ing. Armando Ugarte Solís. UNI.
- Lic. Petra Mendoza Bucardo. MED.
- Ing. Claudia Solórzano. MED.
- Arq. María Dolores Rodríguez. MED.
- Ing. Luis A. Miranda. MED.