



**FOTO 5.3: DAÑOS TÍPICOS EN EDIFICIO DE ESQUINA, MARINA, SAN FRANCISCO**



**FOTO 5.4: DAÑOS A LOS ELEMENTOS RESISTENTES HORIZONTALES, MARINA, SAN FRANCISCO**