






ANEXO 1 (CONTINUACION)



HOSPITAL GUAYAQUIL: Asentamientos diferenciales entre bloques de una sola planta y torre de 8 pisos



HOSPITAL ALFREDO VALENZUELA: Fisuras en vigas del pabellón de varones por el sismo 1980



HOSPITAL DEL IESS: Deterioro gradual de los cimientos de la estructura. Sótanos inundados por mareas

ANEXO 2

