

FOTO 13 Columna Fisurada de la pérgola en la entrada principal del Hospital (véase Foto 4).




FOTO 14 Detalle de la Columna Fisurada (Foto 13)



FOTO 15 Entrada al Edificio de la Unidad de Oncología.
Nótese la humedad en el techo del pasillo



FOTO 16 Vista del Edificio de la Unidad de Oncología de
forma octogonal, pero con pórticos ortogonales





FOTO 17 y 18 Grietas en paredes del Edificio de la Unidad de Oncología