



**ANEXO 5. FOTOGRAFÍAS DE LAS DIFICULTADES DETECTADAS EN ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES**




**Foto 25** Grietas en paredes pasillo de la sala de Neonatología producto de asentamientos





**Foto 26.** Grietas en paredes pasillo de la sala de Neonatología producto de asentamientos.

**Foto 27.** Aires acondicionados con anclaje insuficiente a pared, en caso de sismo, estos se pueden caer y romperse, además de afectar el funcionamiento de la Sala de Neonatología.




**Foto 28.** Falso techo roto por la junta de expansión.




**Foto 29.** Grietas finas en paredes.

**Foto 30.** Separación entre la carpintería y las paredes producto de los asentamientos.



**Foto 31.** Cuna térmica con ruedas y sin anclaje



**Foto 32.** Split de aire acondicionado con insuficiente anclaje.

