













ANEXO 2. ESPECTROS DE RESPUESTA



ANEXO 2. ESPECTROS DE RESPUESTA



Anexo 3. Fotografías de las dificultades detectadas en los elementos estructurales.




Foto 1. Grietas en uniones de los dos bloques producto del golpeteo.




Foto 2. Grietas en elementos estructurales producto del golpeteo.

Foto 3. Grietas en paredes.




Foto 4. Grietas en paredes del local de lavandería.




Foto 5. Grietas en paredes del local de lavandería

Foto 6. Grietas en paredes del local de lavandería.



Foto 7. Grietas en paredes del local de lavandería.






Foto 8. Grietas en paredes del local de lavandería.



ANEXO 3 FOTOGRAFÍAS DE LAS DIFICULTADES DETECTADAS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES




Foto 9. Golpeteo en elementos estructurales de la lavandería.




Foto 10. Grietas en mortero de las juntas de expansión.

Foto 11. Grietas en paredes del local de lavandería.




Foto 12. Grietas en paredes del Bloque Ginecobstétrico.




Foto 14. Falso techo roto por la junta de expansión.



Foto 13. Grietas en paredes del Bloque Ginecobstétrico.




Foto 16. Grietas en paredes pasillo de la sala de Neonatología producto de asentamientos.

Foto 15. Grietas en paredes pasillo de la sala de Neonatología producto de asentamientos.

