

ANEXO 3. FOTOGRAFÍAS DE LAS DIFICULTADES DETECTADAS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES




Foto 17. Grietas finas en paredes.



Foto 18. Separación entre la carpintería y las paredes producto de los asentamientos.

Foto 19. Grietas en uniones producto del golpeo de dos bloques.




Foto 20. Separación de las uniones producto asentamientos.




Foto 22. Grietas en paneles




Foto 21. Grietas en uniones producto de asentamientos





Foto 23. Asimetría en elevación, irregularidad en elevación del Bloque de Hospitalizados 1.

Foto 24. Ausencia de juntas en la unión de la caja de escalera con uno de los bloques principales.



ANEXO 3. FOTOGRAFIAS DE LAS DIFICULTADES DETECTADAS EN LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES




Foto 25. Asimetría en elevación, irregularidad en elevación del Bloque de Hospitalizados 1.



Foto 26. Asimetría en elevación, irregularidad en elevación del Bloque de Hospitalizados 1