


Estado de Agrietamiento 05 (EA-05):


Separación entre concreto y mampostería.



EA - 5A




EA - 5B




EA - 5C

Estado de Agrietamiento 06 (EA-06):

Agrietamiento en vigas y columnas.



EA - 6A



EA - 6B

Como resultado de la evaluación de los datos presente en las edificaciones evaluadas, se han indicado los estados de agrietamiento anteriormente tipificados, en los planos A-2 y A-3 para los Bloques A y B, y en los planos A-4, A-5, A-6 y A-7 para el Bloque C. La inspección ocular se ha reseñado en el informe fotográfico anexo al cual comprende la evaluación general de los cinco Bloques que conforman el Ambulatorio con sus correspondientes accesos, y haciendo énfasis en los Bloques principales A, B y C.

INFORME FOTOGRAFICO




FOTO No. 1 : BLOQUE 'A'. Fachada Avda. Las Américas.



FOTO No. 2 : BLOQUE 'A'. Fachada Acceso Principal.




FOTO No. 3 : BLOQUE 'A'. Fachada vista desde Bloque 'B'.




FOTO No. 4 : BLOQUE 'B'. Fachada vista desde Bloque 'A'.



FOTO No. 5 : BLOQUE 'A'. Asentamiento del terreno en caminerías.



FOTO NO. 6 : BLOQUE 'A'. Pasillo central y Nucleo de Escaleras 1.




FOTO No. 7 : BLOQUE 'A'. Techo Ultimo Piso y tanque de Almacenamiento.




FOTO No. 8 : Junta Bloque 'A' - Fasillo. En-05.




FOTO No. 9 : BLOQUE 'A'. Agrietamiento Tipo EA-1A. (V. Interna).




FOTO No. 10 : BLOQUE 'A'. Agrietamiento Tipo EA-1A. (V. Externa).




FOTO No. 11 : BLOQUE 'A'. Agrietamiento Tipo EA-2A.




FOTO No. 12 : BLOQUE 'B'. Núcleo de Escuelas 1. EA-4B.




FOTO No. 13 : BLOQUE 'A', Núcleo de Escaleras L. EA-1B.



FOTO No. 14 : BLOQUE 'A'. Deterioro Interno Losa de Techo.




FOTO No. 15 : BLOQUE 'A'. Agrietamiento tipo EA-5A.




FOTO No. 16 : Pasillo de comunicación Bloque 'A' - Bloque 'B'. Nivel PB.



FOTO No. 17 : Sobrecarga Adicional sobre techo Pasillo A-B.




FOTO No. 18 : Junta Pasillo - Bloque 'A'. (Columna Adicional)




FOTO No. 19 : Columna Adicional para ampliación sobre techo Pasillo.




FOTO No. 20 : Vista desde Pasillo A-B hacia el Bloque 'B'




FOTO No. 21 : Vista Bloque 'B' desde Bloque 'A'.




FOTO No. 22 : Vista Bloque 'B' desde Bloque 'C'.




FOTO No. 23 : BLOQUE 'B'. Fachada Lateral.



FOTO No. 24 : BLOQUE 'B'. Fachada norte e la ANTE-PUERTA



FOTO No. 25 : BLOQUE 'B'. EA-2B (Primer Piso). EA-5B (Planta Baja).




FOTO No. 26 : BLOQUE 'B'. Estado de Agrietamiento Tipo EA-2A.




FOTO No. 27 : BLOQUE 'B'. Estado de Agrietamiento Tipo EA-5C.




FOTO No. 28 : BLOQUE 'B'. Estado de Agrietamiento Tipo EA-5C.



FOTO No. 29 : BLOQUE 'B' Estado de Agrietamiento Tipo EA-5C.