




FOTO No. 30 : BLOQUE 'B'. Deterioro y Estado de Agrietamiento EA-3A.




FOTO No. 31 : BLOQUE 'B'. Estado de Agrietamiento EA-4C.




FOTO No. 32 : BLOQUE 'B'. Estado de Adrietamiento Tipo EA-5A.




FOTO No. 33 : Pasillo de Comunicación Bloque 'B' - Bloque 'C'.




FOTO No. 34 : Vista Entrada Bloque 'C' - Nivel 2. EA-5A



FOTO No. 35 : Vista Entrada Bloque 'C'. Nivel 1.



FOTO No. 36 : Vista Nivel 2 Pasarela de Comunicación B-C.




FOTO No. 37 : Pasarela B-C. Estado de Agrietamiento Tipo EA-3A.




FOTO No. 38 : Vista Bloque 'C' desde Bloque 'B'.




FOTO No. 39 : Vista Bloque 'C' desde Bloque 'E'.



FOTO No. 40 : Vista Bloque 'C' desde Acceso Principal.




FOTO No. 41 : BLOQUE 'C'. Fachada Posterior.




FOTO No. 42 : BLOQUE 'C'. Desnivel Sótano - P.B. y Muro.




FOTO No. 43 : BLOQUE 'C'. Detalle Tipico Viga-Columna. Pasillo Central,






FOTO No. 44 : BLOQUE 'E'. (Fondo Bloque 'C').




FOTO No. 45 : BLOQUE 'C'. Zona de Alejamiento del Borde del Talud




FOTO No. 46 : BLOQUE 'C'. Colección en Casa de Entrepiso.




FOTO No. 47 : BLOQUE 'C'. Estado de Agrietamiento Tipo EA-5C.




FOTO No. 48 : BLOQUE 'C'. Vista abertura Muro Sótano.




FOTO No. 49 : BLOQUE 'C'. Unión Viga-Columna Típica.




FOTO No. 50 : BLOQUE 'C'. Detalle Típico en Losa de Entrepiso.




FOTO No. 51 : BLOQUE 'C'. Detalle típico Unión Heterogénea.



FOTO No. 52 : BLOQUE 'C'. Pasillos Internos




FOTO No. 53 : BLOQUE 'C'. Vista de Estructura desde Pasillo Central.



FOTO No. 54 : BLOCQUE 101. Estado de após o conteúdo Tipo EA-6B.




FOTO No. 53 : BLOQUE 'C'. Parasoles en Fachada Posterior.






FOTO No. 56 : BLOQUE "c". Estado de Agrietamiento Tipo EA-6B.




FOTO No. 57 : BLOQUE 'D'. Fachada Principal (Cafetin).



FOTO No. 58 : BLOQUE 'D'. Fachada Posterior (Auditorio).




FOTO No. 59 : Vista del Talud Cercano al Bloque 'C' y 'D'




FOTO No. 60 : Vista Acceso de Servicios. Bloque 'B'.




FOTO No. 61 : Ensayo Esclerométrico en Columna bloque 'A'




FOTO No. 62 : Descubrimiento del acero. Descubrimiento: 10 cm




FOTO No. 63 : Ensayo Esclerométrico en Viga de Carga.



FOTO No. 64 : Ensayo esclerométrico en Muro de Contencion.