



Fig. 47(b)—Hundimiento parcial de un edificio reacondicionado de fábrica de ladrillo en Los Angeles durante el terremoto de Whittier Narrows en 1987 (Deppe [27]).



Fig. 47(c)—Hundimiento parcial de un edificio reacondicionado de fábrica de ladrillo sin armar, en San Francisco durante el terremoto de Loma Pneta en 1989 (Mahin [12]).