



Fig. 48(a) Vista general del edificio: la marquesina de hormigón en la parte posterior del edificio ha sido retirada.



Fig. 48(b) Fallo a cortante del pilar de la 1ª planta.

Fig. 48.—DAÑOS EN EL EDIFICIO CPM EN LA CIUDAD DE MÉXICO DURANTE EL TERREMOTO DE 1985.