



Foto 14

Vivienda de tapial con desprendimiento de la esquina y fractura de entepiso.

Tapial house with fallen down corner and crack at intermediate level



Foto 15

Vivienda de tapial de dos pisos colapsada

Completely collapsed tapial two storey house



Foto 16

Vivienda de ladrillos sin confinar, en zona de licuación (Azungue-Moyobamba)

Unconfined masonry house at Azungue liquefaction area (Moyobamba)