

ANEXO “B”

AREAS CRITICAS

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS/IPSS

ÁREA CRÍTICA: EMERGENCIA **UBIC:** Pabellón Principal Lado Este/ **1er Piso**

COMPONENTE: ARQUITEC. (X) MOB. Y EQUIP. GRAL. (X) MOB. Y EQUIP.MEDICO (X)

Desplazamientos: Pabellón Principal 1er. Piso

Altura entre Piso: 3.30 mts.

D. Sismo XX: 250 gals (VII MM.) 0.45 cms.	350 gals (VIII MM) 0.64 cms.
D. Sismo YY: 250 gals (VII MM.) 0.38 cms.	350 gals (VIII MM) 0.53 cms.

Desplazamiento Relativo:

D. Sismo XX: 250 gals (VII MM.) 0.44 cms.	350 gals (VIII MM) 0.61 cms.
D. Sismo YY: 250 gals (VII MM.) 0.36 cms.	350 gals (VIII MM) 0.50 cms.

ELEMENTOS NO-ESTRUCTURALES IMPORTANTES:

- Muros, separadores de ambientes, cielos rasos, puertas, ventanas, equipos de iluminación
- Teléfonos, intercomunicadores, televisión, parlantes, computadoras, escritorios, mesas de trabajo, archivadores, mesas rodables, vitrinas, máquinas dispensadoras.
- Mesas de exámenes, camillas para emergencias, equipos de respiración asistida, aspirador portátil, desfibrilador, electrocardiógrafo, lámpara cialítica, equipo de RX portátil, negoscopio, monitores, armarios metálicos, cisternas plegables, biombos.

POSIBLES CONSECUENCIAS:

Rotura de vidrios, agrietamiento de muros
 Caída por falla de soporte estructural o confinamiento.
 Desplazamiento, deslizamiento, deformación
 Daño Interno, Desconexión, Inoperatividad.
 Golpeo entre objetos.
 Obstrucción de las áreas colindantes y/o periféricas
 Peligro de daño al personal y paciente.

CONCLUSIONES:

Nivel de Daño Por instalación inadecuada	Tipo de Riesgo:	Vulnerabilidad:
DE MODERADO A PERDIDA	+ Riesgo para la vida ▲ Riesgo de pérdida del bien ■ Riesgo de pérdida funcional	MEDIA A ALTA

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS/IPSS

ÁREA CRÍTICA: CENTRO QUIRÚRGICO UBIC: Pabellón Principal Lado Este/ 2do.Piso

COMPONENTE: ARQUITEC. (X) MOB. Y EQUIP. GRAL. (X) MOB. Y EQUIP.MEDICO (X)

Desplazamientos: Pabellón Principal Lado Este/2do. Piso Altura entre Piso: 3.00 mts

D. Sismo XX: 250 gals (VII MM.) 0.91 cms.	350 gals (VIII MM) 1.27 cms.
D Sismo YY: 250 gals (VII MM.) 0.71 cms.	350 gals (VIII MM) 0.99 cms.

Desplazamiento Relativo:

D. Sismo XX: 250 gals (VII MM.) 0.45 cms.	350 gals (VIII MM) 0.63 cms.
D. Sismo YY: 250 gals (VII MM.) 0.32 cms.	350 gals (VIII MM) 0.45 cms.

ELEMENTOS NO-ESTRUCTURALES IMPORTANTES:

- Muros, separadores de ambientes, cielos rasos, puertas, ventanas, equipos de iluminación
- Teléfonos, intercomunicadores, parlantes, mesas de trabajo, archivadores, vitrinas, mesas rodables, reloj de pared
- Mesa de operaciones, lámpara cialítica de techo y portátil, mesas metálicas, rodables, equipo de anestesia, aspiradora de secreciones, desfibrilador, monitores, portasuero rodable, balón de oxígeno, negatoscopio, luz ultravioleta, armario metálico

POSIBLES CONSECUENCIAS:

Caída por falla de soporte estructural o confinamiento.
Desplazamiento, deslizamiento, deformación
Daño Interno, Disconexión, Inoperatividad.
Impacto entre objetos
Peligro de daño al personal y paciente.

CONCLUSIONES:

Nivel de Daño: Por instalación inadecuada DE MODERADO A PERDIDA	Tipo de Riesgo: ✚: Riesgo para la vida ▲: Riesgo de pérdida del bien ■: Riesgo de pérdida funcional	Vulnerabilidad: MEDIA A ALTA
---	--	--

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS/IPSS

ÁREA CRÍTICA: U.C.I.

UBIC: Pabellón Principal Lado Este/ 2do.Piso

COMPONENTE: ARQUITEC. (X) MOB. Y EQUIP. GRAL. (X) MOB. Y EQUIP.MEDICO (X)

Desplazamientos: Pabellón Principal Lado Este/2do. Piso **Altura entre Piso:** 3.30 mts.

D. Sismo XX: 250 gals (VII MM.) 0.91 cms.	350 gals (VIII MM) 1.27 cms
D. Sismo YY: 250 gals (VII MM.) 0.71 cms.	350 gals (VIII MM) 0.99 cms.

Desplazamiento Relativo:

D. Sismo XX: 250 gals (VII MM) 0.45 cms.	350 gals (VIII MM) 0.63 cms.
D. Sismo YY: 250 gals (VII MM.) 0.32 cms.	350 gals (VIII MM) 0.45 cms

ELEMENTOS NO-ESTRUCTURALES IMPORTANTES:

- Muros, separadores de ambientes, cielos rasos, puertas, ventanas, equipos de iluminación
- Muros, separadores de ambientes, cielos rasos, puertas, ventanas, equipos de iluminación
- Armario metálico, muebles corridos bajos, y altos, mesas metálicas rodables.
- Cama especial para U.C.I., Electrocardiografo, equipo de rescucitador, desfibrilador, monitor de vigilancia, consola central, negatoscopio, biombos, cortinas.

POSIBLES CONSECUENCIAS:

Rotura de vidrios, agrietamiento de muros
 Caída por falla de soporte estructural o confinamiento.
 Desplazamiento, deslizamiento, deformación
 Daño Interno, Disconexión, Inoperatividad.
 Golpeo entre objetos.
 Obstrucción de las áreas colindantes y/o periféricas
 Peligro de daño al personal y paciente

CONCLUSIONES:

Nivel de Daño: Por instalación inadecuada	Tipo de Riesgo: +: Riesgo para la vida ▲: Riesgo de pérdida del bien ■: Riesgo de pérdida funcional	Vulnerabilidad: MEDIA A ALTA
DE MODERADO A PERDIDA		

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS/IPSS

ÁREA CRÍTICA: ESTERILIZACIÓN

UBIC: Pabellón A Edificio Central / Sotano

COMPONENTE: ARQUITEC. (X) MOB. Y EQUIP. GRAL. (X) MOB. Y EQUIP. MEDICO (X)

Desplazamientos: Pabellón A Edificio Central/Sotano Altura entre Piso: 3.50 mts.

D. Sismo XX: 250 gals (VII MM.) 0.04 cms.	350 gals (VIII MM) 0.05 cms.
D. Sismo YY: 250 gals (VII MM.) 0.19 cms.	350 gals (VIII MM) 0.27 cms.

Desplazamiento Relativo:

D. Sismo XX: 250 gals (VII MM.) 0.44 cms.	350 gals (VIII MM) 0.05 cms.
D. Sismo YY: 250 gals (VII MM.) 0.19 cms.	350 gals (VIII MM) 0.27 cms.

ELEMENTOS NO-ESTRUCTURALES IMPORTANTES:

- Muros, separadores de ambientes, cielos rasos, puertas, ventanas, equipos de iluminación
- Mesas de trabajo, armarios, estanterías, vitrinas,
- Esterilizador, autoclaves, lavadora de guantes, secador de guantes

POSIBLES CONSECUENCIAS:

Rotura de vidrios, agrietamiento de muros
Caída por falla de soporte estructural o confinamiento.
Desplazamiento, deslizamiento, deformación
Daño Interno, Disconexión, Inoperatividad.
Golpeo entre objetos.
Obstrucción de las áreas colindantes y/o periféricas
Peligro de daño al personal y paciente.

CONCLUSIONES:

Nivel de Daño. Por instalación inadecuada DE LEVE A MODERADO	Tipo de Riesgo: ✚: Riesgo para la vida ▲ Riesgo de pérdida del bien ■. Riesgo de pérdida funcional	Vulnerabilidad: BAJA A MEDIA
--	---	--

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS/IPSS

ÁREA CRÍTICA: FARMACIA

UBIC: Pabellón Principal Lado Este/Sotano

COMPONENTE: ARQUITEC. (X) MOB. Y EQUIP. GRAL. (X) MOB. Y EQUIP.MEDICO (X)

Desplazamientos: Pabellón Principal Lado Este/Sotano
mts.

Altura entre Piso: 1.70

D. Sismo XX: 250 gals (VII MM.) 0.01 cms.	350 gals (VIII MM) 0.02 cms.
D. Sismo YY: 250 gals (VII MM.) 0.02 cms.	350 gals (VIII MM) 0.03 cms.

Desplazamiento Relativo:

D. Sismo XX: 250 gals (VII MM.) 0.01 cms.	350 gals (VIII MM) 0.02 cms.
D. Sismo YY: 250 gals (VII MM.) 0.02 cms.	350 gals (VIII MM) 0.03 cms.

ELEMENTOS NO-ESTRUCTURALES IMPORTANTES:

- Muros, separadores de ambientes, cielos rasos, puertas, ventanas, equipos de iluminación
- Mesas de trabajo, estanterías, armarios, anaqueles
- balanza de precisión, recipientes en general, refrigeradora, envases.

POSIBLES CONSECUENCIAS:

Debido al reducido desplazamiento obtenido, en este pabellón, las consecuencias esperadas serán poco relevantes, sin embargo es recomendable tomar las previsiones indicadas en el Análisis y Recomendaciones para los Elementos No-Estructurales.

CONCLUSIONES:

Nivel de Daño: Por instalacion inadecuada DE LEVE A MODERADO	Tipo de Riesgo: ✚: Riesgo para la vida ▲: Riesgo de perdida del bien ■: Riesgo de perdida funcional	Vulnerabilidad: BAJA A MEDIA
--	--	--

HOSPITAL NACIONAL EDGARDO REBAGLIATI MARTINS/IPSS

ÁREA CRÍTICA: HOSPITALIZACIÓN

UBIC: Pabellón A Lado Este/2do. Piso

COMPONENTE: ARQUITEC. (X) MOB. Y EQUIP. GRAL. (X) MOB. Y EQUIP. MEDICO (X)

Desplazamientos: Pabellón A Lado Este/2do. Piso Altura entre Piso: 3.00 mts.

D. Sismo XX: 250 gals (VII MM.) 0.73 cms.	350 gals (VIII MM) 1.02 cms.
D. Sismo YY: 250 gals (VII MM.) 0.87 cms.	350 gals (VIII MM) 1.21 cms.

Desplazamiento Relativo:

D. Sismo XX: 250 gals (VII MM.) 0.39 cms.	350 gals (VIII MM) 0.54 cms.
D. Sismo YY 250 gals (VII MM) 0.44 cms.	350 gals (VIII MM) 0.62 cms.

ELEMENTOS NO-ESTRUCTURALES IMPORTANTES:

- Muros, separadores de ambientes, cielos rasos, puertas, ventanas, equipos de iluminación
- Armarios para colgar, armario metálico, archivadores, parlantes
- Camas clínicas, camillas, sillas de rueda, equipos portátiles de oxígeno y succión, mesas velador, luz de cabecera, consola llamada de enfermeras, carro metálico fichero, biombo

POSIBLES CONSECUENCIAS:

Rotura de vidrios, agrietamiento de muros
Caída por falla de soporte estructural o confinamiento.
Desplazamiento, deslizamiento, deformación
Daño Interno, Disconexión, Inoperatividad.
Golpeo entre objetos.
Obstrucción de las áreas colindantes y/o periféricas
Peligro de daño al personal y paciente.

CONCLUSIONES:

Nivel de Daño Por instalación inadecuada	Tipo de Riesgo:	Vulnerabilidad.
DE MODERADO A PERDIDA	✚: Riesgo para la vida ▲: Riesgo de pérdida del bien ■: Riesgo de pérdida funcional	MEDIA A ALTA


HOSPITAL NACIONAL "GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN" / MPSS

VULNERABILIDAD NO-ESTRUCTURAL

PABELLON A (EDIFICIO CENTRAL) 350 GALS.

ALTURA DE ENTREPISO	PISO	DESPLAZAMIENTO cm.	DESPLAZAMIENTO RELATIVO cm.
3.50 m.	Piso 5to.	4.50 y-y	0.27 y-y
3.00 m.	Piso 4to.	3.45 y-y	0.60 y-y
3.00 m.	Piso 3ero.	2.55 y-y	0.78 y-y
3.00 m.	Piso 2do.	1.66 y-y	0.88 y-y
3.00 m.	Piso 1ero.	0.87 y-y	0.90 y-y
3.50 m.	Sótano	0.27 y-y	0.27 y-y

Ref.: Tabla No. 7/UNI-CISMID




HOSPITAL NACIONAL "GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN"/IPSS

VULNERABILIDAD NO-ESTRUCTURAL

PABELLÓN A (EDIFICIO ALA ESTE) 350 GALS.

ALTURA DE ENTREPISO	PISO	DESPLAZAMIENTO cm.	DESPLAZAMIENTO RELATIVO cm.
3.50 m.	Piso 5to.	2.58 y-y	0.03 x-x
3.00 m.	Piso 4to.	2.25 y-y	0.58 y-y
3.00 m.	Piso 3ero.	1.80 y-y	0.62 y-y
3.00 m.	Piso 2do.	1.21 y-y	0.59 y-y
3.00 m.	Piso 1ero.	0.59 y-y	0.45 y-y
1.40 m.	Sótano	0.03 x-x	0.37 y-y

Ref.: Tabla No.11/UNI-CISMID




HOSPITAL NACIONAL "GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN"/IPSS

VULNERABILIDAD NO-ESTRUCTURAL

PABELLÓN ADMINISTRACIÓN (EDIF. ALA ESTE)

ALTURA DE ENTREPISO	PISO	DESPLAZAMIENTO cm.	DESPLAZAMIENTO RELATIVO cm.
2.90 m.	Piso 3ero.	1.79 x-x	0.02 x-x
3.00 m.	Piso 2do.	1.27 x-x	0.61 x-x
3.30 m.	Piso 1ero.	0.64 x-x	0.63 x-x
1.70 m.	Sótano	0.03 y-y	0.52 x-x

Ref.: Tabla No. 5/UNI-CISMID




ANEXO “C”

FIGURAS Y CROQUIS

LEYENDA

N°	SÍMBOLO	DESCRIPCIÓN
1		CABLE 3x35mm² A.T.
2		CABLE 3x35mm² A.T.
3		RECTANGULAR DE CABLE 3x35mm² A.T.
4		BASE PORTABLE 13kV-100A
5		BASE PORTABLE 13kV-100A
6		BASE PORTABLE 13kV-100A
7		BASE PORTABLE 13kV-100A
8		BASE PORTABLE 13kV-100A
9		BASE PORTABLE 13kV-100A
10		BASE PORTABLE 13kV-100A




INSTITUTO PERUANO DE SEGURIDAD SOCIAL (IPSS)			
HOSPITAL NACIONAL "GUILLERMO ALLENDE ALVARO"			
TITULO: DIAGRAMA UNIFICADO ACTUAL DE LAS SUB ESTACIONES PARA UBICACION DE LOS SERVICIOS CRITICOS			
AUTORIA: Ing. JORGE BELLIDO R.			
FECHA:	REVISADO:	PROYECTADO:	APROBADO:
MAYO 1987			

J I R O N
A B T A O

J I R O N
C A N G A L L O


Av. Grau



Prolongación SE-155 García Naranjo


LEYENDA	
SE	SUB- ESTACION
GE	GRUPO ELECTROGENO
—	CABLES

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN	
SISTEMA DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA	
MAYO DE 1997	REVISADO POR ING. JORGE BELLIDO R.




LEYENDA	
	CISTERNAS
	HIDRONEUMATICOS
	TUBERIAS DE DISTRIBUCION

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN	
SISTEMA DE DISTRIBUCION DE AGUA	
MAYO DE 1997	REVISADO POR ING. JORGE BELLIDO R.




LEYENDA	
●	DUCTOS
—	TUBERIAS DE DISTRIBUCION

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN	
SISTEMA DE ALCANTARILLADO	
MAYO DE 1997	REVISADO POR ING. JORGE BELLIDO R.



LEYENDA	
○	TANQUES DE AGUA CALIENTE
▭	CALDERAS
—	TUBERIAS DE DISTRIBUCION

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN	
SISTEMA DE DISTRIBUCION DE VAPOR	
MAYO DE 1997	REVISADO POR ING. JORGE BELLIDO R.




LEYENDA	
	TANQUE DE OXIGENO
	TUBERIAS DE DISTRIBUCION
	SUBIDAS A PISOS SUPERIORES

HOSPITAL NACIONAL GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN	
SISTEMA DE DISTRIBUCION DE OXIGENO	
MAYO DE 1997	REVISADO POR ING. JORGE BELLIDO R.


VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - LINEAS VITALES

EJEMPLOS TIPICOS DE SOPORTES Y ABRAZADERAS.




- 1.- Tirante no colgado sino fijo al cielo raso.
- 2.- Tirante que da rigidez al conjunto.
- 3.- Abrazadera que fija el tubo al soporte
- 4.- Tubos.



Modelo de soporte múltiple para
fijar tuberías.



VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - LINEAS VITALES




Algunas formas de anclajes. Pueden ser usados para anclar equipos rotativos, de manera que su vibración no pueda ser transmitida al piso




VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - LINEAS VITALES

SOPORTES Y ANCLAJES DE TUBERIAS EN DUCTOS.




Modelos de anclajes y soportes de tuberías de usos diversos en ductos junto con conductos de aire acondicionado y ductos de instalaciones eléctricas




Detalle de anclajes y soportes en ductos.

MODELOS DE CONEXIONES FLEXIBLES




Estos tipos de tuberías flexibles pueden ser usados para las conexiones en las entradas y salidas en las cisternas, en tanques o en todos aquellos lugares donde se justifique por tener diferentes características dinámicas.



VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - LINEAS VITALES

EJEMPLOS DE SUJECION DE CUERPOS CILINDRICOS.




Modelo de sujeción de balones de Oxígeno.

- 1.- Protector de válvula.
- 2.- Cadenas.
- 3.- Balón de Oxígeno.
- 4.- Perno especial con agujero que se sujeta a la pared


Ejemplo para sujetar cilindros horizontales.

- 5.- Cilindro horizontal
- 6.- Conexión flexible





VULNERABILIDAD EN ESTABLECIMIENTOS DE SALUD - LINEAS VITALES

ANCLAJES Y SOPORTES DE TUBERIAS.




Modelo de anclajes de tuberías con aislamiento y sin aislamiento.

Ejemplo típico para soportar tuberías en recorridos sobre muros.




Espacios requeridos por las tuberías y separación entre soportes, individuales o múltiples.

ANEXO “D”




EVALUACION DE VULNERABILIDAD
SISMICA DE HOSPITALES
HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA
PLANO GENERAL




U-01

FECHA: AGOSTO
ESC: GRAFICA



EVALUACION DE VULNERABILIDAD
SISMICA DE HOSPITALES
HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA
PLANO GENERAL



U-01

FECHA: AGOSTO
ESC: GRAFICA

EVALUACION DE VULNERABILIDAD
SISMICA DE HOSPITALES
HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA


DPTO. O SERVICIO:

EMERGENCIA

PABELLON CENTRAL


PISO 1er PISO


CODIGO 01





A-01


FECHA: AGOSTO
ESC: GRAFICA





EVALUACION DE VULNERABILIDAD SISMICA DE HOSPITALES HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA DPTO O SERVICIO. PANELION CENTRAL PISO 1er PISO CODIGO 01						A-01 FECHA: AGOSTO ESC: GRAFICA	
EMERGENCIA 101 OBS DE ADULTOS 102 REANIMACION 103 TOPICO DE CIRUGIA 104 TOPICO DE GINEC OBST 105 DEPOSITO DE CAMILLAS 106 SERVICIO SOCIAL 107 CONSULTORIO TRIAJE 108 FARMACIA DE EMERG 109 RECEPCION E INFORMES 110 ESPERA DE FAMILIARES 111 LIMPIEZA 112 ESPERA DE PACIENTES 113 TOPICO DE MEDICINA 114 BOTADERO 115 ESPERA DE PEDIATRIA 116 PEDIATRIA 117 TRABAJO							



EVALUACION DE VULNERABILIDAD SISMICA DE HOSPITALES HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA					A-02
DPTO O SERVICIO: CENTRO QUIRURGICO Y UCI					
PABELLON CENTRAL	PISO 2do PISO	CODIGO 02 Y 03			
FECHA: AGOSTO				ESC. GRAFICA	



EVALUACION DE VULNERABILIDAD SISMICA DE HOSPITALES HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA DPTO. O SERVICIO, CENTRO QUIRURGICO Y UCI				A-02
TABELLON CENTRAL	1950 2da 1950	CUBICLO 02 Y 03		
FECHA AGOSTO			LSC GRAFICA	




UCI (UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS)

- 219 JEFATURA Y SECRETARIA
- 220 SALA DE REUNIONES
- 221 ESTAR
- 222 AREA MAT NO EST
- 223 AREA MAT EST
- 224 DEP DE EQUIP
- 225 EST DE ENFER
- 226 UCI
- 227 JEF. DE ENFERMERAS Y
- 228 ZONA GRIS
- CARP ALUM Y VIDRIO SIMPLE
- CORTINA ANCLADA AL TERCIO

CENTRO QUIRURGICO (CIRUGIA DE DIA)

- 201 CORREDOR ZONA GRIS
- 202 SALA DE RECUP
- 203 DEPOS DE LIMP
- 204 JEFATURA MEDICA
- 205 SALA 7
- 205 SALA 6
- 207 SALA 5
- 208 SALA 4
- 209 SALA 3
- 210 CORREDOR
- 211 SALA 2
- 212 SALA 1
- 213 SALA DE PREP MAT QUIRUR
- 214 SALA DE ESTERIL
- 215 SALA DE PREP DE PACIENTES
- 216 VESTUARIO SS HH
- 217 JEFATURA ENFER
- 218 SECRETARIA



EVALUACION DE VULNERABILIDAD
SISMICA DE HOSPITALES
HOSPITAL GUILLERMO ALMENARA


DPTO. O SERVICIO

UCI

PABELLON CENTRAL - A

PISO 2do PISO

COODIGO 03



A-03

FECHA AGOSTO
ESC. GRAFICA

