




**Fotografía 5.** Paneles de triplays de acabados de muros exteriores. El daño en los elementos de acabados es comparativamente menor; sin embargo, se nota una deformación importante en los elementos estructurales (sismo de la parte central del mar del Japón).



**Fotografía 6.** Aparición de grietas severas alrededor de las aberturas en los muros (sismo de la parte central del mar del Japón)



**Fotografía 7.** Desprendimiento y caída parcial del acabado (sismo de la parte central del mar del Japón).



**Fotografía 8.** Desprendimiento con alta posibilidad de caída en una gran superficie del recubrimiento de mortero en muros (sismo de la parte central del mar del Japón).