




**Fotografía 7. Columna con nivel de aseo
III (${}_1C_{A10}$)**



**Fotografía 8. Interior de la columna
 ${}_1C_{A10}$. La anchura del agrietamiento es
igual a 2.5 mm**



**Fotografía 9. Aspecto de la columna
 ${}_1C_{A11}$. El nivel de daño es II**



**Fotografía 10. Muros del marco exterior,
entre los ejes 13 y 14 (${}_1W_{A13-A14}$). El nivel
de daño de las columnas de borde ${}_1C_{A13}$,
 ${}_1C_{A14}$, es igual a I**