



*Fotografía 3. Refuerzo con encamisado de concreto de las columnas del primer nivel. El espesor adicional de concreto es aproximadamente de 5 cm, las barras longitudinales del refuerzo representan un porcentaje de refuerzo longitudinal muy bajo. Se pudo corroborar que no todas las columnas del primer nivel habían sido reforzadas.*



*Fotografía 4. Trabe del primer nivel reforzada con estribos exteriores.*