




Fotografía 38. Estructura de concreto reforzado de dos niveles, sin daño (I)



Fotografía 39. Estructura de mampostería, falla del muro fuera del plano y caída del sistema de techo (IV-V)



Fotografía 40. Estructura de mampostería confinada, sin embargo no hay liga entre los elementos confinantes y fallaron los muros fuera de su plano. Se observa en el suelo un castillo prácticamente entero (IV-V).