



16. El Tapón
Sta 3+800 a 3+900


Obras de estabilización.
Muro de concreto refor-
zado anclado con tenso-
res.

Muro de gravedad para
defender la pata del
anterior.

Inclinómetro al fondo
sobre la banca.

17. El Tapón Sta 3+800 a
3+900

Obra de estabilización.



18. El Tapón
Sta 3+800 a 3+900

Reconstrucción del talud.
Sistema de drenaje super-
ficial.

Al fondo, manejo de la
quebrada con cámaras
disipadoras.

