


ANEXO 4
FOTOGRAFIAS

ANEXO 4 FOTOGRAFIAS

Número

- | | |
|----|--|
| 1 | Sitio de El Tapón, Estado Actual Septiembre 1995, Excelente Arborización y Drenaje Superficial |
| 2 | El Tapón, Muro de Retención |
| 2A | El Tapón, Superficie para Colocar Anclajes |
| 3 | Entrada Túnel La Carpintera, Reptación de Suelos Superficiales |
| 3A | Entrada Túnel La Carpintera, Abombonamiento Muro de Gaviones por Presión de Tierra |
| 4 | Cruce del Río Tiribí, Anclaje Cámara de Válvulas Junta Flexible |
| 4A | Cruce del Río Tiribí, Pila Central en Medio del Río Expuesta a Crecientes |
| 5 | Cruce Quebradas Las Molinas, Junta Flexible - Apóyos Móviles |
| 5A | Cruce Quebrada Las Molinas, Pila Alta de Apoyo en Curva de Flujo Expuesta a Crecientes |
| 6 | Sifón de Río Navarro, Apoyo fijo que debe soltarse - Arena Sedimentada - Margen Izquierda |
| 6A | Sifon de Río Navarro, Socavamiento y Profundización del Cauce en la Margen Derecha |



**1. SITIO DEL TAPON
ESTADO ACTUAL SEPTIEMBRE 1995.
EXCELENTE ARBORIZACION Y DRENAJE SUPERFICIAL.**