



**Foto 50.** Falla por corte en elementos de tabiquería del edificio en construcción 2, ubicado en la Av. Perimetral de Cumaná



**Foto 51.** Elementos colapsados en la acera de la fachada del edificio en construcción 2, Av Perimetral, Cumaná.