


**Foto 52.** Edificio cercano al Centro de Ingenieros de Cumaná. Se aprecian vigas voladas en arco, sin daño aparente.



**Foto 53.** Elementos estructurales sin daño aparente de la edificación correspondiente a la Foto 52.