



Foto 59. Caída de friso y grietas en fachada de las Residencias El Guanajo, Cumaná.




Foto 60. Grieta en fachada. sede de Inter Bank, Cumaná.




Foto 61. Sede Inter Bank. Misma grieta de la foto 59, observada desde el interior de la estructura.