



Foto 76. Grietas atravesando una escalera, y columnas de madera desplomadas.



Foto 77. Grietas procedentes de la vialidad que se internan en la vivienda, no sin antes afectar la acera Muelle de Cariaco.