



Foto 80. Estructura aporicada en concreto armado con daños severos. Los mismos se evidencian a nivel de juntas superiores e inferiores de la planta con doble altura. Localidad de Nueva Colombia.



Foto 81. Detalle de la escalera de concreto fracturada en la mitad correspondiente a la fotografía anterior. Se muestra la medida de deformación que sufre la estructura bajo el efecto sísmico. Nueva Colombia.