



FOTO 11

LAS JUNTAS DE DILATACION QUE INDEPENDIZABAN BLOQUE A BLOQUE PARA UN ADECUADO COMPORTAMIENTO SISMICO, POR DEFECTOS DE SU CONVENIENTE DETALLAMIENTO CONTRA AGUAS LLUVIAS HAN SIDO ELIMINADOS, DEJANDO A LAS ESTRUCTURAS DEL HOSPITAL CON DEFECTOS PARA SU COMPORTAMIENTO SISMICO