



FOTO 15

**ESTRUCTURA PRINCIPAL VISUALMENTE ADECUADA Y ROBUSTA
PERO CON GRAVES PROBLEMAS DE COLUMNAS CORTAS POR
PRESENCIA DE ANTEPECHOS A MEDIA ALTURA INCLUSO EN LOS
EJES DE MANPOSTERIA INTERIORES**