




FOTO 16




FOTO 17

**PROBLEMAS ESTRUCTURALES EXISTENTES QUE AMERITAN
IMMEDIATA INTERVENCION**