




A.5 Reducción de la sección transversal de arroyo Chupaderos, aguas arriba de la zona afectada en la colonia Las Brisas.



A.6 Entrada de la alcantarilla que pasa por debajo de la calle Vizcaíno, nótese la reducción de la sección transversal.



A.7 Salida de la alcantarilla que pasa por debajo de la calle Vizcaíno.




A.8 En esta imagen se observa el nivel alcanzado por el agua en la esquina de Santa Rosalía y Vizcaíno.




A.9 *Vista, cuesta abajo, del derrumbe de la Av. San Ángel.*



A.10 *Otra vista de la falla del talud de la Av. San Ángel.*



A.11 Macizo rocoso que amenaza con desprenderse y bloquear la entrada a la zona de San Ángel.



A.12 Corte vertical con facturas longitudinales en proceso de falla por volteo, ubicado a un costado de la Av. San Ángel.



A.13 *El macizo rocoso donde está el corte anterior, presenta desgaste debido a un proceso de intemperismo.*



A.14 *Viviendas ubicadas ladera abajo del sitio donde está la roca por desprenderse. Estas serían las casas potencialmente afectadas.*