



Fotografía 3. La única columna clasificada con el nivel de daño IV (1CA9). Se desprendió el concreto de recubrimiento con espesor igual a 5 cm. Se observa porosidad y huecos en el concreto



Fotografía 4. Aspecto interior de la columna de la fotografía 3. La anchura del agrietamiento es igual a 6 mm



Fotografía 5. Aspecto interior de $2C_{A9}$. Se ha clasificado con el nivel de daño III; anchura de agrietamiento igual a 1.2 mm



Fotografía 6. Aspecto de las columnas del eje A-10, en los niveles 1 y 2 ($1C_{A10}$, $2C_{A10}$)