



Foto 12.- Edificio del Ayuntamiento después del sismo de 1985 [1].

Photo 12.- City Hall Building after the 1985 earthquake [1].



Foto 13.- Daño severo observado en los muros de mampostería de la estructura de dos niveles ubicada en la parte Este del complejo [1].

Photo 13.- Major damage observed in the masonry walls of the two-story structure located in the eastern part of the complex [1].