




Foto 14.- Estructura de mampostería ubicada en la parte Este del complejo, en donde se observa el refuerzo de castillos (columnas) y la reparación de los muros de mampostería (septiembre de 1993).

Photo 14.- Masonry structure located in the eastern part of the complex, where tie-columns and masonry wall repair can be observed (September 1993)