




Foto 15.- Ranuras de separación entre los pretiles y las columnas de CR (septiembre de 1993)

Photo 15.- Separation grooves between the RC spandrel walls and the RC columns