



Foto 20.- Daño en la estructura de escaleras y el agrietamiento en los muros de mampostería [1].

Photo 20.- Damages in the stairway structure and cracking in the masonry wall [1].




Foto 21.- Estado de la estructura de escaleras después de la reparación.

Photo 21.- Stairway structure after repair.