



Foto 22.- Falla por cortante en la parte superior de las columnas de la planta baja en la colindancia Noroeste [1]

Photo 22.- Shear failure in the upper part of the columns of the ground floor in the northeast side [1]