

**Características del método de refuerzo:** Los muros de colindancia de mampostería confinada, al igual que la fachada principal de vidrio fueron reparados y separados de las columnas de CR (Foto 27) No se observó ningún cambio estructural en el edificio.

**Repair and/or strengthening method:** Confined masonry walls had been repaired and were separated from the RC columns (Photo 27). No structural change was observed in the building.



Foto 26.- Edificio Galería S.A. durante los trabajos de reparación inmediatamente después de los sismos de 1985.

Photo 26.- Galería, S.A. building during repair immediately after the 1985 earthquakes