

Características del método de refuerzo: En la fachada principal, donde los daños fueron mayores, los muros de mampostería fueron restituidos. Se instalaron sistemas de aire acondicionado, para lo cual se hicieron otros huecos en los muros, dejándolos en una situación de mayor vulnerabilidad ante la incidencia de fuerzas laterales (Foto 41). Las vigas del sentido corto fueron reparadas.

Repair and/or strengthening method: In the main facade, where the largest damage occurred, masonry walls had been replaced. Air conditioning systems were installed. To place them, large wall openings were drilled. Therefore, walls are more vulnerable to lateral forces (Photo 41). Beams in the transverse direction of the structure were repaired.



Foto 39.- Hotel Costa Brava después del sismo de 1985 [1].

Photo 39.- Hotel Costa Brava after the 1985 earthquake [1].