



Foto 40 - Agrietamiento por cortante en muros de mampostería de la fachada principal [1].

Photo 40.- Shear cracking in masonry walls of the main facade [1]