




Foto 61.- Falla por cortante de la columna localizada en los ejes 1-C del plano de la Fig. 5 [1].

Photo 61.- Shear failure of the column located in line 1-C of the drawing of Fig. 5 [1].