



Foto 67.- Falla por cortante en la parte superior de la columna localizada en los ejes B-5 de la Fig. 6 [1]

Photo 67.- Shear failure in the top of the column located in line B-5 of Fig. 6 [1]