



FOTO No. 5: HOSPITAL NACIONAL "GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN". PABELLON DE ADMINISTRACION, EDIFICIO ALA ESTE, AZOTEA VISTA HACIA EL EDIFICIO CENTRAL UBICACION DE EQUIPOS DEL ENSAYO DE MICROTREMOR EN EL PUNTO No 3



FOTO No. 6: HOSPITAL NACIONAL "GUILLERMO ALMENARA IRIGOYEN". PABELLON, EDIFICIO ALA ESTE, AZOTEA VISTA HACIA EL EXTREMO IZQUIERDO. PRINCIPAL EJECUCION DEL ENSAYO DE MICROTREMOR EN EL PUNTO No. 3