Informe técnico del Equipo de	especialistas para l	i planificación de las acciones	para la atención y	y rehabilitacion del Estado	Vargas
-------------------------------	----------------------	---------------------------------	--------------------	-----------------------------	--------

Anexo 6

Imágenes fotográficas de los daños

COLEGIO DE INGENIEROS DE VENEZUELA COMISIÓN DE PLANIFICACIÓN, INFORME FOTOGRÁFICO


ZONA DE LA GUAIRA - 23 de diciembre de 1999 QUEBRADA OSORIO




Material depositado sobre la av. Soublette. Foto 1



Material depositado y corriente de agua en la intersección de las calles Bolívar y San Francisco. Foto 2




Corriente de agua a lo largo de la calle San Francisco. Foto 3



Material depositado y corriente de agua frente a la Catedral. Foto 4




Calle transversal frente a la Catedral. Foto 5




Calle Bolívar Foto 6

ZONA DE LA GUAIRA - 23 de diciembre de 1999 QUEBRADA OSORIO



Arrastres y marcas de nivel de aguas frente a la Catedral. Foto 7



Ventanal de casa colonial en la margen izquierda de la quebrada. Foto 8



Funeraria en la esquina de la calle San Francisco y la av. Soublette. Foto 9