


ZONA DE LA GUAIRA - 23 de diciembre de 1999  
AUTOPISTA DE LA GUAIRA



Derrumbes en los  
accesos al  
segundo  
viaducto

Foto 48




Aludes vistos  
desde el segundo  
viaducto

Foto 49

ZONA DEL LITORAL - 23 de diciembre de 1999



Desarrollo  
urbanístico  
en un cauce  
estrecho  
Foto 50



Ejemplo de un  
curso bastante  
controlado.  
Naiguatá  
Foto 51