



Puente el Frayle, Acceso a Punta de Bombón



Puente el Frayle, Acceso a Punta de Bombón






Av. Ernesto de Olazabal, Punta de Bombón



Av. Ernesto de Olazabal, Punta de Bombón

Imágenes de construcciones de tipo A, en la Avenida Ernesto de Olazabal, en Punta de Bombón colapsaron y del Puente el Frayle, de acceso a Punta de Bombón, Panamericana Sur, muestra asentamiento diferencial de uno de los estribos, así como agrietamiento por efecto de la densificación de su sub-base.



*Imágenes de viviendas de tipo C, en la Av. Moure del Distrito de Ciudad Nueva de Tacna. Destrucción parcial.*