



Viviendas y edificaciones de tipo C ubicadas en suelos altamente freáticos como es la Urb. Lara y en suelos relativamente estables en el mercado de la ciudad de Arequipa, SUNAT.



Imágenes de construcciones de tipo C ubicadas en diferentes sectores de la ciudad de Ilo y que presentan destrucción parcial en la mayor parte de las edificaciones debido al tipo de suelo sobre el que fueron construidas. La Imagen inferior derecha presenta agrietamiento y fisuras sobre la superficie del suelo, rumbo N 40° E.



La Pascana, Valle Hermoso, Ilo



La Pascana, Valle Hermoso, Ilo



La Pascana, Valle Hermoso, Ilo



La Pascana, Valle Hermoso, Ilo

*Imágenes de viviendas de tipo C ubicadas en La Pascana, Valle Hermoso, Ilo. Se observa el colapso en diversas partes de las construcciones.*



Museo Municipal en el Valle Algarrobal, Ilo



Museo Municipal en el Valle Algarrobal, Ilo



Local Southern Perú, Ross Siding, Ilo



Edificio Southern Perú, Ross Siding



Sector Las Brisas V, Ilo



Sector Las Brisas V, Ilo



Sector Las Brisas III, Ilo

Imágenes de construcciones de tipo C ubicadas en diferentes lugares de la ciudad de Ilo. Los daños severos.