

ANEXO C

FOTOGRAFIAS

HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO

FOTOGRAFIAS
HOSPITAL REGIONAL DE TEMUCO

- C 1 Foto aérea, Hospital Regional de Temuco.
- C 2 Foto aérea, Hospital Regional de Temuco.
- C 3 Detalle de tabiques que no respetan juntas de dilatación. Edificio CDT
- C 4 Sala de maquina de ascensores portacamillas.
- C 5 Grieta en muros de pabellones Edificio CDT.
- C 6 Estanque elevado sobre el cuerpo B.
- C 7 Elevación fachada sur, Cuerpo A.
- C 8 Elevación fachada norte, Cuerpo B. Elevación eje A.
- C 9 Elevación fachada norte, Cuerpo B. Elevación eje A.
- C10 Estado motobombas para elevar el agua desde el estanque enterrado.
- C11 Estanque de oxígeno líquido.
- C12 Transformadores sin sistema de anclaje.
- C13 Grupos electrógenos.
- C14 Baterías de apoyo para los grupos electrógenos.
- C15 Sistema de sustentación cielo falso tipo año 60.
- C16 Tendido eléctrico sobre cielo falso tipo americano.
- C17 Sistema de sustentación cielo falso tipo americano del CDT.
- C18 Características de los tabiques transparente.
- C19 Características de los tabiques transparente.
- C20 Pasarela que conecta el CDT con el edificio principal.
- C21 Elevación fachada norte y chimenea, Cuerpo C.
- C22 Chimenea y techo, Cuerpo C.
- C23 Sistema de iluminación. Objetos ubicados sobre estantes sin protección.
- C24 Detalles mal resueltos de cañerías que atraviesan las juntas de dilatación.
- C25 Estantes ubicados en pasillos con objetos sobre ellos sin sistema de protección.
- C26 Estantes bodega de farmacia sin protección para evitar el vaciamiento de su contenido.
- C27 Equipo fijo sin un sistema para evitar su caída.
- C28 Equipo fijo sin un sistema para evitar su caída
- C29 Monitor electrocardiógrafo desfibrilador sobre mesa con ruedas.

- C30 Equipos médicos en pabellón quirúrgico.
- C31 Caldera
- C32 Sistema de apoyo sísmico de la central de aire acondicionado.

