


**FIGURA 14 A**



AMBAS CONSTRUCCIONES UBICADAS LA PRIMERA EN ANUACHAPAN Y LA SEGUNDA EN COMASAGUA; RESISTIERON PERFECTAMENTE EL TERREMOTO, DEBIDO A QUE EN ELLAS SE CUMPLIERON LAS NORMAS DE INGENIERIA SISMORESISTENTES

**FIGURA 14 B**